




Mesure spéciales / plans sur mesure (dwg/dxf/cadwork 2d)/ Supplément spécial



Informations écrites

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) Indiquer / tracer | = le faîte |
| (2) Indiquer / tracer | = le chéneau |
| (3) Indication | = Nombre de pièces et surface en m2 |
| (4) Indiquer / tracer | = Écoulement |
| (5) Indiquer / tracer | = Option SealEdge, mètres courants (m1) |
| (6) Indiquer / tracer | = Si souhaité, point de dépose avec étapes de déroulement |
| (8) Cotation | = Cotation des longueurs et des largeurs avec indication de l'unité (mm, cm ou m) sur le plan. En standard, largeur max. 22m (plus grandes largeurs sur demande), Longueur illimitée |
| (9) Cotation | = Cotation du faîtage |
| (10) Tracer les pénétrations | = Tuyaux d'évacuation des fumées/cheminées, etc. - jusqu'à 3 pièces en petit format par supplément |
| (11) Tracer la découpe | = Fenêtres de toit ou similaire à partir de plus de 2 m2 - (la surface est incluse dans le calcul) |
| (12) Découpe de l'extrait | = Fenêtre de toit ou similaire à partir de 2 m2 - (la surface est incluse) En cas de besoin, la découpe est livrée avec la fenêtre |
| (13) Découpe | = Les découpes sont retirées |

Soudage de pièces individuelles au chantier



Exemple:
Soudage avec un foehn
ou un agent de soudage
chimique



Informations écrites



- (1) Indiquer / tracer
- (2) Indiquer / tracer
- (3) Indication
- (4) Indiquer / tracer
- (7) Recouvrement

(8) Cotation

(9) Cotation
(13) Découpe

- = le faîte
- = le chéneau
- = Nombre de pièces et surface en m2
- = Écoulement
- = Dans le cas de deux ou plusieurs pièces, il faut tenir compte des 100 mm supplémentaires pour le soudage par recouvrement (sur place).
- = Cotation des longueurs et des largeurs avec indication de l'unité (mm, cm ou m) sur le plan. En standard, largeur max. 22m (plus grandes largeurs sur demande), Longueur illimitée
- = Cotation du faîte
- = Les découpes sont retirées

3D - Préconfection / Supplément spécial




Exemple: Lucarne




Données écrites uniquement pour la confection 3D

- Marquer et parementer les soudures
- Dimensions effectives sans supplément de Recouvrement
- Soudure seulement linéaire dans le même plan.
- Soudure à 90° par rapport à la surface du toit.
Sur demande (2ème - dimension)

Sur demande



Tracer le contre-lattage / supplément spécial



Symbole

Signification

(14) L	= Marquage des contre-lattes côté extérieur ou axe Si l'axe est indiqué, un trait est marqué Info: marquage continu impossible
(15) L trait horizontal	= définit la largeur des contre-lattes
(16) T	= Contre-lattes de plus de 5 m de long
(17) I	= Les contre-lattes s'alignent sur le faîte
(18) Dimens. de la contre-latte	= Info avec dxf/dwg/cadwork 2d

Données écrites

(1) Indiquer / tracer	= le faîte
(2) Indiquer / tracer	= le chéneau
(3) Indication	= Nombre de pièces et surface en m2
(4) Indiquer / tracer	= Écoulement
(9) Cotation	= Cotation du faitage