


Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht als Wannenlösung



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Superfix
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	81	Weichfaserplatte
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	83	Innenbekleidung
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band	95	Anpresslatte

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht um den Sparren gezogen



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	81	Weichfaserplatte
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	83	Innenbekleidung
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	95	Anpresslatte
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band		

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht im Bereich der Fusspfette



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Superfix
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	81	Weichfaserplatte
33	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Innenbekleidung

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht im Bereich über Aufschiebling



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Superfix
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	81	Weichfaserplatte
33	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Innenbekleidung

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht unter Aufschiebling



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	46	Flüssigklebstoff Ampacoll® Superfix
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	81	Weichfaserplatte
33	Klebeband Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Innenbekleidung

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht im gedämmten Spitzbodenbereich



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	81	Weichfaserplatte
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	83	Innenbekleidung
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	94	Zange durchdringt Luftdichtheitsschicht nicht
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band	95	Anpresslatte

Sanierungen, Sanierung von aussen


Luftdichtheitsschicht und Kehlzangenlage



94 Dieser Anschluss ist nicht vernünftig dicht zu bekommen

Sanierungen

Luftdichtheitsschicht mit von oben gedämmter Kehlbalckenlage




1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band
10	Dampfbremse Ampatex® Resano®	81	Weichfaserplatte
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	83	Innenbekleidung
33	Klebeband Ampacoll® BK 530, 15 mm	95	Anpresslatte

Sanierungen

▀ Kellerausbau mit Innendämmung und Vormauerung

SA 009




12	Dampfsperre Sisalex® 514	23	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm
14	Dampfsperre Sisalex® 518	33	Klebeband Ampacoll® BK 535 , 50 mm

Sanierungen

▀ Kellerausbau mit Innendämmung und Vorsatzschale

SA 010



12 Dampfsperre **Sisalex® 514**

14 Dampfsperre **Sisalex® 518**

23 Klebeband **Ampacoll® XT**, 60 mm

33 Klebeband **Ampacoll® BK 535**, 50 mm


Ampack Schweiz:
071 858 38 00
www.ampack.ch



Sanierungen

Verlegung Rieselschutz in Decke

SA 011




16	Rieselschutz Sisalex® 30
95	Anpresslatte
104	Schiebeboden

Sanierungen

▀ Kellerausbau bei Bollensteinmauerwerk


SA 012



- | | |
|----|---|
| 12 | Dampfsperre Sisalex® 514 |
| 14 | Dampfsperre Sisalex® 518 |
| 33 | Klebeband Ampacoll® BK 535 , 50 mm |

Sanierungen

Luftdichtheit und Feuchteschutz bei Bollensteinmauerwerk




12	Dampfsperre Sisalex® 514
14	Dampfsperre Sisalex® 518
23	Klebeband Ampacoll® XT , 60 mm

- Terrain 1+2 Ausführung problemlos
Terrain 3 Achtung feuchte Balkenköpfe →
Entfeuchtungsschacht mit Gitterrost ausbilden

Sanierungen, Sanierung von aussen (vorher)


Mit Aufsparrendämmung
Luftdichtheitsschicht oberhalb Sparren



83 Bekleidung

Sanierungen, Sanierung von aussen (nachher)

Mit Aufsparrendämmung
Luftdichtheitsschicht oberhalb Sparren




1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm
43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band / Ampacoll ND Duo

83	Bekleidung
----	------------

Sanierungen

▀ Dämmung oberste Geschossdecke




10 Schalungsbahn **Ampatex® SB 130**, Dampfbremse **Ampatex® DB 90 / Ampatex® Cento**

23 Klebeband **Ampacoll® XT**, 60 mm

105 Gehbelag verklebt, oder Winddichtung **Tyvek H1**

Sanierungen


▀ Dämmung alter Kehlbalkendächer von innen, Prinzipien



10 Dampfbremse Ampatex® DB 90

Sanierungen


▀ Dämmung alter Kehlbalkendächer von aussen (vorher)



83 Bekleidung

Sanierungen

► Dämmung alter Kehlbalkendächer von aussen (nachher)



1	Unterdachbahn Ampatop® Protecta (plus)	43	Nageldichtband Ampacoll® ND.Band
10	Dampfbremse Ampatex® DB 90	81	Weichfaserplatte
23	Klebeband Ampacoll® XT, 60 mm	83	Bekleidung
27	Klebeband Ampacoll® INT		