


Risanamento, intervento dall'esterno


Strato di tenuta all'aria, soluzione a vasca



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Colla liquida Ampacoll® Superfix
10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra	81	Pannello morbido in fibra di legno
26	Nastro adesivo Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	83	Rivestimento interno
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band	95	Lista di fissaggio

Risanamento, intervento dall'esterno


▼ Strato di tenuta all'aria risvoltato attorno ai correntini



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	81	Pannello morbido in fibra di legno
10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra	83	Rivestimento interno
26	Nastro adesivo Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	95	Lista di fissaggio
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		

Risanamento, intervento dall'esterno

Strato di tenuta all'aria in corrispondenza della radice



1 Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)

10 Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm


59 Colla liquida Ampacoll® Profix

81 Pannello morbido in fibra di legno

83 Rivestimento interno

Risanamento, intervento dall'esterno


Strato di tenuta all'aria sopra i correntini addizionali



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	46	Colla liquida Ampacoll® Profix
10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra	81	Pannello morbido in fibra di legno
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Rivestimento interno

Risanamento, intervento dall'esterno


Strato di tenuta all'aria sotto i correntini addizionali



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	59	Colla liquida Ampacoll® Profix
10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra	81	Pannello morbido in fibra di legno
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm	83	Rivestimento interno

Risanamento, intervento dall'esterno


Strato di tenuta all'aria in corrispondenza dello spazio termoisolato sopra la catena della capriata



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	81	Pannello morbido in fibra di legno
10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra	83	Rivestimento interno
23	Nastro adesivo Ampacoll® INT, 60 mm	94	La catena non attraversa lo strato di tenuta all'aria
26	Nastro adesivo Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	95	Lista di fissaggio
43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band		

Risanamento, intervento dall'esterno


▼ Strato di tenuta all'aria e catena della capriata



94 Questo raccordo non si può rendere impermeabile in modo ragionevole

Risanamento

Strato di tenuta all'aria con impalcato termoisolato sopra la catena della capriata




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)	43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
10	Freno vapore Ampatex® Variano 3 extra	81	Pannello morbido in fibra di legno
26	Nastro adesivo Ampacoll® Flexx pro, 60 mm	83	Rivestimento interno
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 530, 15 mm	95	Lista di fissaggio

Risanamento

■ Finitura della cantina con isolante interno e muratura di rivestimento

SA 009



12 Barriera vapore Sisalex® 514


14 Barriera vapore Sisalex® 518

23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

Risanamento

► Finitura della cantina con isolante interno e rivestimento



12 Barriera vapore Sisalex® 514


14 Barriera vapore Sisalex® 518

23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

33 Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

Risanamento

- Posa di una protezione contro la fuoriuscita di materiale dal soffitto




16	Protezione contro la fuoriuscita di materiale Sisalex® 30
95	Lista di fissaggio
104	Pavimento a scorrimento

Risanamento

► Finitura della cantina in corrispondenza della muratura in pietra naturale


SA 012



12	Barriera vapore Sisalex® 514
14	Barriera vapore Sisalex® 518
33	Nastro adesivo Ampacoll® BK 535, 50 mm

Risanamento

■ Tenuta all'aria e protezione dall'umidità della muratura in pietra naturale




12	Barriera vapore Sisalex® 514
14	Barriera vapore Sisalex® 518
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

Terreno 1+2 Esecuzione senza problemi

Terreno 3 Attenzione, testa umida delle travi → esecuzione di un vano di aerazione

Risanamenti, risanamento dall'esterno (precedente)


- Con isolamento sui correntini
- Strato di tenuta all'aria sopra i travetti



83 Rivestimento

Risanamenti, risanamento dall'esterno (successivo)

Con isolamento sui correntini
Strato di tenuta all'aria sopra i travetti




1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
14	Freno vapore per risanamento Ampatex® LDA 0.02 plus
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band / Ampacoll ND Duo
83	Rivestimento interno

Risanamenti

Isolamento soffitto piano superiore



10 Telo d'assito Ampatex® SB 130, Freno vapore Ampatex®


DB 90 / Ampatex® Cento

23 Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm

105 Passerella, incollata, o telo di tenuta al vento Tyvek® H1

Risanamenti

Isolamento dall'interno di vecchi tetti con trave di compluvio, principi




10 Freno vapore Ampatex® DB 90

Ampack Svizzera:
071 858 38 00
www.ampack.ch



Risanamenti


▼ Isolamento dall'esterno di vecchi tetti con trave di compluvio (precedente)



83 Rivestimento

Risanamenti

Isolamento dall'esterno di vecchi tetti con trave di compluvio (successivo)



1	Telo di sottotetto Ampatop® Protecta (plus)
10	Freno vapore Ampatex® DB 90
23	Nastro adesivo Ampacoll® XT, 60 mm
27	Nastro adesivo Ampacoll® INT

43	Guarnizione per chiodi a nastro Ampacoll® ND.Band
81	Pannello morbido in fibra di legno
83	Rivestimento