

Klebmatrix



- Legende**
- 1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein
 - 2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen
 - 3 Nur als Montagehilfe
 - 4 Nur für Randanschlüsse
 - 5 Nur auf glatter Seite
 - 6 Gewirk zurückschneiden

- Für Außenanwendungen
- Für Innenanwendungen
- Primer verwenden

* Überlappungen werden verschweißt.

Legende		Verklebung auf bzw. Überlappung von																	Randanschlüsse der Bahnen auf bzw. der Plattenwerkstoffe untereinander																				Durchdringen von							
		Ampatop® Seal GHS, schweißbare UDB/ USB*	Ampatop® Protecta/ ProtectaStripe, UDB/ USB	Ampatop® Secura, Unterdeck-/ Unterspannbahn	Tyvek® Pro/ Pro Plus/ Supro	Tyvek® Metal, Trennlage/ Drainagebahn	Tyvek® Soft/ FireCurb	Ampatop® F black/ RF black/ Tyvek® UV Facade, schwarze Fassadenbahn	Ampatop® RF Color plus, farbige Fassadenbahnen	Sisalex® 303, Dampfbremsen	Ampatex® DB 90/ Cento, Dampfbremsen	Ampatex® Eco 5 extra/ Variano 3/ Variano 3 extra, Dampfbremsen	Sisalex® 514/ 518, Dampfsperren	Sisalex® 871, Gassperre	Ampatex® SB 130/ Solero, bewitterbare Dampfbremsen	Ampatex® Ombrello, selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz	Ampatex® LDA 0.02 plus, Sanierungsdampfbremse	PE-Folien	Holz, gehobelt, trocken und staubfrei	Holz, roh	Weiche Holzfaserplatten	Mittelharte und mitteldichte Holzfaserplatten	Harte Holzfaserplatten	OSB (geschliffen und ungeschliffen)	Spanplatten	Spanplatten, zementgebunden	Gipskartonplatten	Gipsfaserplatten	Hartschaum-, Schaumglasdämmungen (PUR / PIR, EPS, XPS)	Beton, glatt und staubfrei	Beton, rau und staubfrei	Backstein, staubfrei	Porenbeton, staubfrei	Putz, Mörtel, Gips, Schlämme usw.	Metalle (Alu, Stahl usw.)	PE-Bauteile (z.B. Verkleidungen)	PVC-Bauteile (z.B. Fenster)	Bitumen, besandete oder beschieferte Bahnen, EPDM-Bahnen	Dunstrohre, Elektrorohre, Kabel	Holz (Sparren, Pfetten usw.)	Kamine, Lüftungsrohre (Stahl)	Einblas- und Montageöffnungen				
1 Eine Materialseite muss diffusionsoffen sein																																														
2 Folien dürfen keine Trenn- und Gleitmittel ausschwitzen																																														
3 Nur als Montagehilfe																																														
4 Nur für Randanschlüsse																																														
5 Nur auf glatter Seite																																														
6 Gewirk zurückschneiden																																														
Für Außenanwendungen																																														
Für Innenanwendungen																																														
Primer verwenden																																														
* Überlappungen werden verschweißt.																																														
Acryl-Klebebänder	Ampacoll® XT, 60 mm																																													
	Ampacoll® XT, 60 mm, geschlitzt																																													
	Ampacoll® XT, 75/ 100 mm																																													
	Ampacoll® XT, 150/ 200 / 250 mm																																													
	Ampacoll® Flexx pro, 60/ 100/ 150 mm																																													
	Ampacoll® Fenax																																													
	Ampacoll® UV, 60 mm																																													
	Ampacoll® UV flexx, 60 mm																																													
	Ampacoll® INT, 60 mm																																													
	Ampacoll® Easy, 60 mm																																													
	Ampacoll® Easyfix, 180 mm																																													
	Ampacoll® FE, 60 mm																																													
	Ampacoll® DT, 20 mm																																													
	Ampacoll® DoubleSeal, 30 mm																																													
	Ampacoll® Cornerfix, Außenecke																																													
Ampacoll® Cornerfix, Innenecke																																														
Klebmassen	Ampacoll® Superfix ¹																																													
	Ampacoll® RA ¹																																													
	Ampacoll® Profix ¹																																													
Butylbänder	Ampacoll® RS, 4 mm																																													
	Ampacoll® RS, 6/ 10/ 20 mm																																													
	Ampacoll® BK 530, 1 × 15 mm																																													
	Ampacoll® BK 530, 2 × 20 mm																																													
	Ampacoll® BK 535/ Sillskin																																													

Bei diesen Angaben handelt es sich um Empfehlungen für eine optimale Arbeitsausführung. Beachten Sie bitte unbedingt die jeweiligen Produktdatenblätter. Bei Fragen steht Ihnen Ampack gerne zur Verfügung. Aufgrund unserer Erfahrung sowie von Empfehlungen in den Normen sollte im Anschluss mit mechanischer Sicherung gearbeitet werden. Diese dient in vielen Fällen zur Aufnahme der raumseitigen Verkleidung. Um einwandfreie Verklebungen und damit dauerhaft wind- und luftdichte Schichten

zu erhalten, müssen die zu verklebenden Oberflächen sauber, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein. Bei diversen Untergründen (z.B. Fertig- und Ortbeton, OSB-Platten, oberflächenveredeltes Metall etc.) werden produktionsbedingt Trennmittel eingesetzt. Im Zweifelsfalle Primer verwenden oder eigene Klebeversuche machen. Dauernde Freibewitterung oder permanente Nässe können Verklebungen beeinträchtigen oder unbrauchbar machen.